



1 PLANTA DE PISO
1 : 100

NOTAS:
1 - PISO EM MARMORITE EM DUAS CORES PRETO E BRANCO
2 - PISO TABUADO EM MADEIRA DE LEI ANGELIM, PEROBA E CANELA AMARELA
3 - PISO TABUADO VÁRIAS ESPÉCIES ANGELIM, PEROBA, CANELA AMARELA E PINOS
4 - PISO PEDRA QUARTIZITO
5 - PISO DE CONCRETO

O interior da edificação apresenta tabuado de madeira, com exceção das áreas úmidas (banheiros e cozinha) sendo sua paginação em quadradinhos pretos e brancos de marmoreite que fazem uma releitura de um tabuleiro de xadrez, além disso, no porão/depósito da edificação é encontrado piso de cimento queimado. Quanto ao tabuado de madeira, dos principais danos encontrados têm-se: presença de espécies xilófagas, possivelmente do tipo cupim de madeira seca e cupim-do-solo; perda de massa, peças faltantes e quebradas, sobretudo no alpendre em frente à fachada frontal; manchas de umidade e desgaste devido à falta de manutenção. O piso de marmoreite está bem conservado, mas vale pontuar que há partes do piso que foram substituídas por piso cerâmico abaixo da pia da cozinha. A estrutura dos barroteos nos trechos prospectados está toda com fechamento em concreto portanto não é possível confirmar se a substituição foi feita ao longo da estrutura do piso dos cômodos, assim deve ser confirmado ou não esse procedimento no momento do restauro. É válido ressaltar que alguns cômodos não foram avaliados devido ao grande volume de móveis presentes que impossibilitou a visualização do tabuado, logo, as porcentagens acima podem sofrer variação.

Em frente ao alpendre frontal há uma escada com pedra lajão do tipo quartizito, essa tipologia se repete em uma escada presente na lateral leste e em outra localizada no lado oeste da fachada frontal. Quanto a elas, observa-se a inserção de argamassa entre as peças e presença de recalque em algumas partes.

*CONSULTAR O MEMORIAL DESCRITIVO QUE CONTEM INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS DOS PISOS.



Figura 179 - Piso de madeira tabuada da varanda em frente à edificação, bem degradado e com várias partes faltantes e quebradas. Além disso, há presença de algumas emendas e tabuas soltas. Todas podem ser visualizadas através das setas e retângulos vermelhos. Foto: SECULT - Isabella Alves, 19/01/2022.



Figura 180 - Piso de madeira tabuada da varanda em frente a edificação com parte quebrada e faltantes visualizada através do retângulo vermelho. - Fazenda Boa Esperança. Foto: SECULT - Isabella Alves, 19/01/2022.



Figura 190 – Análise do desprendimento de uma peça do piso de madeira do salão principal (Sala 13), com presença de galerias de insetos xilófaga bem comprometida. Abaixo se identificou a presença de piso em concreto entre os barroteamentos. Foto: SECULT - Brenda Souza, 16/03/2022.

REVISÃO	CONTEÚDO		DATA	DESENHO
	NOME EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ENDEREÇO: Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - MG, CEP.:33045-090 Telefone: (31) 3641-5253	PROPRIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA CPF OU CNPJ.: 18.715.409/0001-50		
RESPONSÁVEL TÉCNICA: MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A103692-0				
MONUMENTO: FAZENDA BOA ESPERANÇA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES REDELVIM ANDRADE				
TÍTULO:				
MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG		DISTRITO:	ENDEREÇO: RUA JOSÉ SILVINO TEIXEIRA MELO, 200, SÃO GERALDO	
PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO		FOLHA/FORMA	DESENHO:	ISABELLA LARA
ETAPA DO PROJETO: CADASTRAL			INDICADA	
BASE CADASTRAL: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO			DATA:	NOVEMBRO / 2022
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO				A1
				06/14