



NOTAS

A edificação apresenta paredes de tijolinho de barro cozido, pau-a-pique e tijolo cerâmico furado, além do baldrame que tem parede estrutural auto portante de pedregulho. Dos principais danos encontrados, valem ser descritos: desagregação de reboco; perda de massa em algumas partes, estuamento e manchas de ferrugem; uma unidade acidentada, possivelmente por falta de drenagem por capilaridade; algumas fissuras; trincas; incompatibilidade de materiais, a exemplo da argamassa a base de cimento usada sobre a parede de pau-a-pique; embrechamento da parede de vedação do baldrame; desgaste em partes da trama de madeira/bambu e cipó que compõem a parede de pau-a-pique. É válido pontuar que essa análise tornou como base a observação a olho nu e as janelas de prospeção abertas na edificação.

REVISÃO	CONTEÚDO		DATA	DESENHO
	NOME EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ENDEREÇO: Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - MG, CEP.: 33045-090 Telefone: (31) 3641-5253	PROPRIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA CPF OU CNPJ.: 18.715.409/0001-50		
	<div style="text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICA: MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA</p> <p>ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A103692-0</p> </div>			
MONUMENTO: FAZENDA BOA ESPERANÇA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES REDELVIM ANDRADE				
TÍTULO:				
MUNICÍPIO:	DISTRITO:	ENDEREÇO:		
SANTA LUZIA/MG		RUA JOSÉ SILVINO TEIXEIRA MELO, 200, SÃO GERALDO		
PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO		FOLHA: FORM.: DATA: ESCALA: DESEN.:	ISABELLA LARA	
ETAPA DO PROJETO: CADASTRAL			INDICADA	
BASE CADASTRAL: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO			NOVEMBRO / 2022	
CONTEÚDO: PLANTA DE PROSPECÇÃO CASA SEDE			A1	
			08/14	