



1 PLANTA BAIXA PORÃO.
1 : 75

LEGENDA		
		TIJOLINHO DE BARRO COZIDO
		PAU - A - PIQUE
		TIJOLO CERÂMICO VAZADO
		CONCRETO
	PAREDE A DEMOLIR	

NOTAS
A edificação apresenta paredes de tijolinho de barro cozido, pau-a-pique e tijolo cerâmico furado, além do baldrame que tem parede estrutural auto portante de pedregulho. Dos principais danos encontrados, valem ser descritos: desagregamento de reboco; perda de massa em algumas partes, estufamento e manchas devido a umidade ascendente, possivelmente por falta de drenagem por capilaridade; algumas fissuras e trincas; incompatibilidade de materiais, a exemplo da argamassa a base de cimento usada sobre a parede de pau-a-pique; embrechamento da parede de vedação do baldrame; desgaste em partes da trama de madeira/bambu e cipó que compõem a parede de pau-a-pique. É valido pontuar que essa análise tomou como base a observação a olho nu e as janelas de prospecção abertas na edificação.

REVISÃO	CONTEÚDO		DATA	DESENHO
	NOME EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ENDEREÇO: Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - MG, CEP.:33045-090 Telefone: (31) 3641-5253	PROPRIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA CPF OU CNPJ.: 18.715.409/0001-50		
<div>RESPONSÁVEL TÉCNICA: MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A103692-0</div>				
MONUMENTO: FAZENDA BOA ESPERANÇA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES REDELVIM ANDRADE				
TÍTULO:				
MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG	DISTRITO:	ENDEREÇO: RUA JOSÉ SILVINO TEIXEIRA MELO, 200, SÃO GERALDO		
PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO			FOLHA	ISABELLA LARA
ETAPA DO PROJETO: CADASTRAL			DATA	INDICADA
BASE CADASTRAL: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	DATA:	NOVEMBRO / 2022		
CONTEÚDO: PROSPECÇÃO PORÃO				A1
				09/14